




INDUSTRIE RIUNITE  
ODOLESI I.R.O. s.p.a.  
ACCIAIERIE E FERRIERE



25076 ODOLO (Brescia)  
ITALIA – Via Brescia, 12  
Telefono: 0365.826089  
Telefax: 0365.860564  
E-mail: info@iro-spa.it  
PEC: iro@pec.iro-spa.it  
Sito: www.iro-spa.it  
R.E.A. 87544  
Reg. Impr. di Brescia  
Cod. Fisc. 00283650174  
Part. IVA IT00550020986  
Controllata da OLIFIN S.p.A.

## RUOLO: SIVIERISTA

### COMPETENZE TECNICHE

- Comanda il carro trasferitore della siviera dal forno alla zona di prelievo della siviera dalla gru di colata.
- Stacca il tubo dell'azoto dalla siviera nella zona buca di colata, segue la siviera fino al fuori forno e provvede a ricollegare il tubo flessibile di adduzione dell'azoto alla siviera
- Attende il trattamento dell'acciaio ed, al termine, provvede a staccare il tubo di adduzione dell'azoto dalla siviera e sale in colata continua
- Collabora con il capomacchina durante i cambi colata e provvede alla gestione di tutti i tubi flessibili di adduzione dei fluidi necessari alle siviere ed ai cassettei. Provvede a coprire la paniera con l'apposita polvere di copertura e controlla il livello dell'acciaio sia in paniera che in siviera durante tutte le fasi di colaggio. Esegue normalmente due misurazioni della temperatura e preleva il provino per l'analisi chimica
- Finita la colata, scende dal piano colata e attende l'arrivo della siviera vuota e collabora alle operazioni di svuotamento della siviera dalla scoria residua.
- Ad ogni colata esegue la pulizia del foro della piastra del cassetto e verifica il perfetto funzionamento dello stesso, controlla l'usura del refrattario della siviera
- Controlla dopo ogni colata le piastre del cassetto e, quando necessario, provvede alla loro sostituzione oltre a quella della sedia.
- Informa il capoturno di ogni anomalia riscontrata,
- Registra e firma tutte le operazioni effettuate sull'apposito registro.
- Procura e prepara il materiale necessario alla manutenzione (distaccante, cementi vari, campionatori, termocoppie, polveri di copertura, tubi per l'ossigeno) e prepara la calce e la cromite per la siviera (attualmente l'adduzione della calce in siviera avviene automaticamente)
- Accende i bruciatori di riscaldamento siviera e manutenzione e ne controlla il corretto funzionamento
- Mantiene l'ordine e la pulizia della zona sivieristi e la zona di colaggio
- Prova temperatura acciaio e prelievo provini in paniera

### COMPETENZE TRASVERSALI

- Capacità di apprendimento
- Problem solving
- Lavoro in team



INDUSTRIE RIUNITE  
ODOLESI I.R.O. s.p.a.  
ACCIAIERIE E FERRIERE



25076 ODOLO (Brescia)  
ITALIA – Via Brescia, 12  
Telefono: 0365.826089  
Telefax: 0365.860564  
E-mail: info@iro-spa.it  
PEC: iro@pec.iro-spa.it  
Sito: www.iro-spa.it  
R.E.A. 87544  
Reg. Impr. di Brescia  
Cod. Fisc. 00283650174  
Part. IVA IT00550020986  
Controllata da OLIFIN S.p.A.

	<ul style="list-style-type: none"><li>Comunicazione con colleghi e responsabili</li><li>Gestione tempo e priorità</li></ul>
--	---

<b>ATTIVITA' PRINCIPALI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ciclo produttivo acciaieria</li><li>Utilizzo attrezzature: ruspa, trapano, carro ponte, cannello</li></ul>
-----------------------------	--

<b>REPARTI AZIENDALI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Acciaierie</li></ul>
--------------------------	--

<b>REQUISITI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Precedenti esperienze in acciaierie/fonderie</li><li>Disponibilità lavoro su turni a ciclo continuo</li><li>In possesso di attestati per utilizzo di: ruspa, trapano, carro ponte, cannello</li></ul>
------------------	---

<b>INQUADRAMENTO</b>	CCNL metalmeccanico industria (ral a partire da € 30.000,00)
----------------------	--